

M117 "Klopfen" aus dem Motorraum nach Kaltstart

Post by "vauacht" of Mar 1st 2022, 2:33 pm

Heute morgen habe ich den Patienten zum Profi gebracht. Beim 'Hochdrehen' im Stand ist das Klopfen eher nicht da, stattdessen während der Fahrt und zwar bei Drehzahl ca. 1500-2500 (höher drehe ich einen kalten Motor aber sowieso nicht). Nach 1-2 km war es wie üblich weg. Es kam auch nicht unbedingt aus dem Motorraum und war mindestens ebenso sehr zu spüren wie zu hören.

Ich tippe/hoffe inzwischen auf den Auspuff. Im warmen Zustand berührt der Halter des Endtopfes fast schon das Heckblech.

Motorlager sind es eher nicht, sagt der Profi.

[wikiwa](#) : war das Klopfen bei Dir auch im warmen Zustand weg oder noch da?