

M110 Überholung und ein paar Fragen

Post by "chimeraa" of Mar 18th 2022, 3:47 pm

Hallo zusammen,

der beim Zusammenbau bin ich auf zwei Dinge gestoßen die nochmal die Schwarmintelligenz des Forums brauchen:

1. Beim Temperaturschalter für die Klimaanlage ist der untere Teil lose/schief. Passt in der Tiefe auch nicht beschädigungsfrei in den Zylinderkopf, von dem was ich gemessen habe. Gefunden habe ich das Teil in den WHBs, allerdings nirgends mit Teilenummer. Weiß die jemand?



2. Muss beim Einbau des Zwischenrades (Antrieb Ölpumpe) das Rad/die Welle eine bestimmte Stellung haben. Im WHB hab ich hierzu nichts gefunden.

Gruß

Florian