

# Neues w111 Cabrio

Post by "antonius" of Mar 25th 2022, 12:20 pm

[Quote from Pagoden-Ulli](#)

Hallo, Ralf,

mich wundert der deutliche zur Mitte zunehmende Spalt zwischen vorderer Verdeckkante und Scheibenrahmen, wie man ihn auf dem ersten Foto erkennen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein sollte. Bei der Verdeckerneuerung meiner Pagode musste der Sattler damals nacharbeiten und das Verdeck noch weiter um die vordere Kante ziehen, bis die Lücke geschlossen war. Der Spalt produzierte ab ca. 80 km/h bei geschlossenem Verdeck sehr starke Windgeräusche. Nachdem das korrigiert worden war, wurde es sehr deutlich leiser. Allerdings gibts beim W 113 auch keine Chromeinfassung vorne am Verdeck. Ggf. nochmal mit Dariusz besprechen.

Gruß

Ulli

Display More

Danke Ulli, Dariusz überspannt ja gerne und kalkuliert immer mit ein, das sich der Verdeckstoff noch dehnt. Vielleicht kommt es daher. Beim Porsche saß das Verdeck auch erst nach rund 3 Monaten richtig.

Vielleicht ist das hier auch so.

Aber besten Dank für den Tipp.

BG Ralf