

Verlauf Tachowelle W108 M130 Automatik

Post by "Insulaner" of Apr 10th 2022, 11:14 am

Hallo Andreas,

Kabelbinder rutschen bei dem Halter glaube ich nach unten ab. Und zu sehr anknallen darf man den auch nicht; die Welle aus der natürlich annehmenden Form zwingen ist kontraproduktiv. Die Nummer (Clips) oben habe ich gesucht aber kein Bild gefunden. Und ist wohl schon lange nml. Aber einige Webseiten haben die als Tachowellenclips gelistet.

Ich glaube ich bohre ein Loch in den Halter und mache einen 123er Clips rein und gut ists.

Viele Grüße,

Hagen

.