

Zündverteiler Fliehkraftregler BOSCH VJUR6BR49T

Post by "Volker450SL" of Apr 11th 2022, 11:49 am

Hallo Christian,

die Kurven von Ralf lassen erkennen, dass es keine 2 verschiedenen Federn geben darf. Jetzt kannst Du mal auf Deiner Drehbank prüfen, wie sich Dein Verteiler verhält gegen diese Kurven.

Zum Spiel: Es darf keinerlei spürbares Spiel in der Welle sein.