

W116 280S, M110 Motor, Wasserpumpe tauschen

Post by "Insulaner" of May 22nd 2022, 8:19 pm

Hallo Namenloser,

den Thermostatdeckel würde ich mal Glasstrahlen (das weiße Aluoxid wo der Schlauch saß). Meiner Erfahrung nach ist da tiefer Lochfraß drin; hatte schon Fälle da war der fast durch. Das siehst Du nicht wenn Du das z.B nur mit eine Drahtbürste saubermachst. Weiß auch nicht warum das immer unter den Schlauchanschlüssen so gammelt...

Anbei noch ein paar Bilder, nach den Strahlen, Löcher gefüllt und eingeebnet (Feile).

Viele Grüße,

Hagen

.