

W116 280S, M110 Motor, Wasserpumpe tauschen

Post by "HaWa" of May 29th 2022, 12:36 am

Hallo Heinz,

Schrauben gerändelt??

ein wenig Dichtmasse auf das Gewinde hilft bei Unebenheiten zwischen Schraube und Flachsenkung.

Wenn die Dichtflächen nicht beschädigt sind Dichtung trocken verbauen.

Gruß HaWA