

220SE qualmt trotz neuer Schaftdichtungen beim Anfahren

Post by "Cephyr" of Jun 7th 2022, 2:05 pm

[Quote from Uli aus S](#)

Hat der W111 schon einen Schlauch? Ich denke der hat Koch ne einstellbare Stange.

Der 220 SE mit Automatik hat ein Rohr von der Ansaugbrücke zum Getriebe. Genau dass, was Tom und Hagen sagen, wird es wohl sein.

[daniel](#), schraub mal das Rohr an der Ansaugbrücke ab und verschliesse die Öffnung mit Panzerband (sonst zieht der Motor Falschlucht) und dann starte mal... wahrscheinlich kommt dann keine Wolke mehr 😊