

Kipphebel M127 Frage

Post by “wofimschaftspelz” of Jun 8th 2022, 10:32 pm

Hallo Alexi ich hatte das gleich Problem gehabt- eingelaufene Kipphebel Zylinderkopf M127,mein Motor Profi 75 Jahre alt bei Mercedes gelernt,hat in die Schublade gegriffen und gemeint er hätte noch etwas breitere im Bestand das wäre aber kein Problem die zu verbauen.Gruß Klaus