

Einbau 123 Ignition 220SEb

Post by "brännborns" of Jun 11th 2022, 7:09 pm

Hallo,

ich hatte den Bosch Verteiler 0 231 116 **049 eingebaut.**

Ich bin halt unsicher was mit "statischem ZZP" gemeint ist. So steht es in der Ignition Anleitung.

Im Werkstatthandbuch habe ich Abrisszeitpunkt gelesen. Der soll bei 4 Grad vor OT sein.

Ich habe schon mehrere 123Ignition verbaut.

Im Volvo AMAZON 230er W110 und auch im Ponton. Immer gute Erfahrungen gemacht.

Aber hier ist irgendwie der Wurm drin.