

Fahrten ohne Ölkühler mit C126

Post by "Insulaner" of Jun 15th 2022, 10:20 am

Hallo Fritz,

bei moderaten Fahrten hätte ich da keine Bedenken. Wichtig ist halt dass der Motor nicht hoch thermisch belastet wird; d.h. kein Vollgas. Dies setzt natürlich voraus dass die Wasserkühlung einwandfrei funktioniert. Zur Sicherheit Wassertemperaturanzeige beim Fahren beobachten.

Viele Grüße,

Hagen

.