

Fahrten ohne Ölkühler mit C126

Post by "Breiti" of Jun 15th 2022, 8:58 pm

[Quote from Edgar Markus](#)

der 420iger hat gar keinen Ölkühler.

hat der 420er nicht einen Alu Block?

Dann hat er einen viel gesünderen Temperatur Haushalt und sollte nicht zum Vergleich herangezogen werden.

Breiti