

W111 220Sb Probleme bei Last

Post by "Ulrich_H" of Jun 21st 2022, 6:04 am

Hallo Michael,

hast Du mal das Abgas geprüft? Der Wagen sollte ohne Kat mit mind. 1,5 Vol% CO laufen? Wird er denn heißer als sonst? Das würde auch auf ein zu mageres Gemisch deuten? Wurde in der Werkstatt die Kompression gemessen? Ein Tanksieb hätte ich sogar hier im Allgäu, aber dazu brauchst Du einen großen Imbus zum Wechseln, ich glaube er ist größer als 20 mm. Weiterhin muss natürlich der Tank leer sein, weil er an der tiefsten Stelle sitzt.

Gruß Uli.