

Frage zu ATM im W111 Coupe

Post by "kama92" of Jul 18th 2022, 7:03 am

Vielleicht ist der Grund für die niedrige Seriennummer auch ganz profan: Ein AT-Motor ist schließlich nicht in jedem Fall neu, sondern ggf. ein im Werk oder bei einem externen Dienstleister komplett überholtes Gebrauchttaggregat, welches zuvor im Zuge des AT Programms aus einem anderen Fahrzeug demontiert und zurück zum Hersteller gegangen ist. So funktioniert das zumindest heutzutage, sofern man nicht explizit ein neues Aggregat bestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Maik.