

Fernthermometer im W111 defekt, Fühler sitzt fest.

Post by "golfgtspecial" of Jul 18th 2022, 7:56 pm

Servus,

kann man das Gehäuse wo die Fühler drin stecken auch ausbauen, dann kann man da etwas besser dran arbeiten.

Für die anschließende Reparatur kann ich Herrn Mensebach (<http://www.kapillarrohr.net/>) empfehlen.

Gruß Jan