

280SE W116 K-Jetronic nimmt kein Gas an

Post by "TomB" of Jul 20th 2022, 10:35 pm

Ich auch. Die Pumpe ist nagelneu (von mir eingebaut) und liefert max. 6 bar lt. Hersteller. Und wie ich gesehen habe, hat der Vorbesitzer am Pumpenpaket auch alles neu gemacht. So neu wie das alles aussieht auch das Sieb im Tank nebst Tankgeber.

Grüße

Tom