

280SE W116 K-Jetronic nimmt kein Gas an

Post by "Insulaner" of Jul 27th 2022, 6:04 pm

[Quote from ausbesserungswerker](#)

oder daran das eine Öffnung (z.B. der Rücklauf) im System zu groß ist.

Zurück geht doch nur was der Druckregler nach Aufbau von 5.2 bis 5.8 bar nicht braucht. Ich denke Rücklaufdruck ist unerheblich und sollte eher auf der niedrigen Seite liegen.

@Tom: teste doch mal was die Pumpe geblockt an Druck bringt (aber nicht zu lange nudeln lassen).