

# Zündspule - mal wieder...

**Post by "aleha" of Aug 12th 2022, 6:59 am**

Grüß' Dich Klaus,

nun, ich habe von dem Wagen keine Ahnung, aber wenn die ZS nur über einen Vorwiderstand an das Bordnetz angeschlossen ist, kann eine Überspannung doch nicht durch das Steuergerät verursacht werden, oder? Das könnte allein durch die Lima oder den zugehörigen Regler passieren. Die Bordspannung ließe sich aber einfach permanent auch beim fahren überwachen/messen.

Wenig hilfreich, ich weiß. Trotzdem viel Erfolg.

Beste Grüße

Hans