K4C025: Automatikgetriebe ausbauen

Post by "FrankKellewald" of Aug 15th 2022, 9:07 am

	Quote from augenundohren
	Hallo Frank
	Hattet ihr beim Absenken des Motor/Getriebes den Kühler ausgebaut?
	Bei meinem W108 ist zwischen Kühler und Lüfterrad ein recht geringer Abstand. Kollision droht.
	Entweder ist beim W114/W115 da mehr Abstand oder ihr wart einfach cooler beim Verdrehen der ganzen Einheit.
M	loin,
٧	vir haben der Erinnerung nach den Kühler nicht groß bewegt. Vielleicht haben wir ihn gelöst für etwas mehr Platz. Susgebaut definitiv nicht.
G	Gruß
F	rank