

# Blinker W 120 180b - Rechte Seite keine Funktion

Post by "Insulaner" of Aug 18th 2022, 8:31 am

Hallo zusammen,

[Quote from Pistonfleet](#)

Und siehe da - es funktioniert! Also doch die Last - aber aus einem anderen Grund! Das hätte ich nicht erwartet, dass das Relais dermassen sensibel ist.

ich nehme an das Bruno nicht mehr mitliest aber ich wollte das trotzdem noch erwähnen:

wenn der Blinker bei nur 3W Unterschied gar nicht mehr funktioniert würde ich den Blinkgeber wechseln. Dieser ist nicht mehr innerhalb der Spezifikation und wird wahrscheinlich nicht mehr lange funktionieren oder bei hohen oder niedrigen Temperaturen ebenfalls ausfallen.

Viele Grüße,

Hagen

.