

W109 6.3 Kickdown

Post by "Breiti" of Sep 12th 2022, 3:31 pm

[Quote from kingofrocknroll](#)

Ich hab das Datum gerade nicht hier, ich sag mal 5 bis max. 10 Jahre. Am Peilstab sieht es auf alle Fälle gut aus.

da würde ich bei Problemen als erstes einen Ölwechsel + Filter machen.

Denk dran, auch das k aus dem Kühler abzulassen.

Damit schließt du das Öl als Fehlerquelle aus. Das tut finanziell nicht weh.

Öl Kanister aufheben, falls du es nochmal ablassen musst.

Dann weitersehen.

Breiti