

Zylinderkopf M116/117

Post by "Uli aus S" of Oct 3rd 2022, 6:27 pm

Hallo Uli,

vielen Dank für die Infos.

Bin noch nicht durch, aber da es sich hauptsächlich um Benzin-Direkteinpritzer handelt, bin ich erst mal bei den Grundlagen geblieben.

Wenn ich die Grafik2-2 auf Seite 4 richtig interpretiere, steigt mit der Lufteinblasung der Stickoxid-Anteil rapide an. Bei CO kann ich keine Veränderung feststellen.

Bin ich auf dem Holzweg oder kann ich auf meiner obigen Meinung beharren?

P.S. war eine sehr angenehme Unterhaltung letztens in Ornbau.