W111 Tankgeber / Tanknadel im KI zittert

Post by "RoterBaron" of Oct 11th 2022, 1:39 pm

_		_		
Ouc	ite i	trom	dm	ichel

meine Tanknadel im KI zittert seit ich meine Flosse besitze

Hallo David,

Bauart bedingt ist Schwanken normal. Zittern aber nicht.

Ich habe im Ponton den gleichen Tankgeber.

Er hatte Anfänglich auch gezittert.

Abgestellt habe ich es wie folgt:

Öffnen des Seitendeckels

Prüfung, ob die Kontaktfeder (siehe Foto) auf dem kompletten Kreissegment des Widerstandsdrahtes IMMER komplett anliegt.

Bei mir war das nicht der Fall -> Zittern.

Renigung der Kontaktfeder und vorsichtiges Nachbiegen der Feder.

Achtung!!!!

Der Widerstandsdraht darf dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Schlechte Nachricht: Das nachträgliche Reparieren eines gerissenen Widerstanddrahtes dürfte schwierig werden.

Gute Nachricht: Ich hätte noch einen neuen Kontaktgeber auf Lager.

Danach wackelts immer noch, aber das Zittern ist weg.

Grüße

Michael