

# Fensterbesen beim 111 Cp

Post by "Dersichdenwolfsucht" of Oct 21st 2022, 7:36 pm

[Quote from Alexi](#)

Ich glaube das ist Baujahr abhängig. Bei mir sind die an den Türen auch direkt mit Senkblechschrauben und nicht mit einer Klammer befestigt. Das entspricht auch der Auflistung in meinem Ersatzteilkatalog.

Ei mir sind die auch geschraubt , 9/68 Coupé flachkühler