


Gesucht...GEKAUFT!! 500SE W126

Post by "Mathieu" of Dec 4th 2022, 10:49 am

Hallo,

Vor einige Zeit hatte ich einen Hirschmann Auto 6000U gekauft der aus einen (Fransoesischen) 280SEL stammte. Ich hatte das Teil gereinigt und eingebaut. Leider hat der Motor immer immer gezoegert und ist oft stehen geblieben bis mann dann im Kofferraum einen Schlag darauf gab. Erst dann ist der Antenne ein- oder ausgelaufen. Ich denke die Kohlenbursten bleiben etwas haengen oder so... Weiss jemand wass mann daran machen kann?



Jetzt ist auch der (schon verbogene) Telekop ganz kaputt gegangen. Auf der Suche nach Ersatz habe ich vorerst nur Teleskope des Nachfolgers der AUTA6000 KE gefunden. Also den mit der verzahnte schnur... Da eigentlich sehr billig habe ich den mal bestellt und erhalten mit der hoffnung die passt.

Es ist schon geklappt die schnur einzufahren und den Telskop hat sich auch bewegt, ist aber nicht ganz eingefahren. Ich denke ich soll das SChnur etwas einkurzen?



Eine Alternative waehre eine ganz neue Antenne zu kaufen, etwa einen AUTA2050 fuer etwa E100.... Es waehre aber schoen die Originale AUTO6000U zu erhalten.

Werden wir sehen ab das so weiter klappt.

Weiter habe ich inzwischen auch die Reperatursatze fuer die Heizungsventile vom vdH service erhalten. Ich hoffe es klappt damit die Heizung zu reparieren damit sich vernueftigt regelt (jetzt geht es etwas schwer, ob bleibt kalt oder wird auf Max voll warm..).



Gruesse Mathieu