

# Verdichtung M130 unklar

**Post by "Paul-NL" of Dec 29th 2022, 1:50 am**

Der officiele Niederverdichtung war ursprunglich sogar 7.8: 1

Der gedrosselte USmotor war eine reducierte Verdichtung 8.0 : 1 also hoeher dan der niedrigverdichteter

Der reguliere M130 hatte 9.5 : 1