

Problem Retougang Lenkradschaltung W108

Post by "NUSL85" of Jan 7th 2023, 11:48 am

Ich hatte das Problem bei meinem Chef, dass zum Teil 2 Gänge geschaltet waren. MNach langem suchen und prüfen, hab ich die Ganze Lenksäule ausgebaut, undkomplett zerlegt.

Oben neben den Hupenkontakten war gefuscht worden, da kommt so n spezieller Ring rein, alsFührung, und unten waren diverse Distanzstücke kaputt, bzw. Fehlten. Habe dort dann alles gereinigt, und neue Unterlegscheiben angefertigt, um so das ganze nahezu Spielerei zu bekommen.

Nach dem Einbau der Lenksäule ins Fahrzeug schaltet sic das ganze wie neu