

W126 elekt. Tachograf prüfen

Post by "Volker450SL" of Feb 13th 2023, 3:06 pm

Und der in Frage kommende Kondensator ist ein 33 oder 47 nF 250 V RM 10 Folienkondensator. Daneben sitzt noch ein Keramikkondensator. Nicht alle Bauteile sind in dem Schaltplan oben aufgeführt.

