

W123 - Wassereinbruch nahe A-Säule

Post by "Klabauter" of Jun 6th 2023, 7:37 pm

Okay ... Problem gefunden: Gaaaanz in der rechten unteren Ecke (in Fahrrichtung schauend) der Windschutzscheibe kommt das Wasser rein!

Was nun?

Muss da nun die ganze WS raus? Kann ich das irgendwie von unten abdichten oder löst das das Problem nicht, weil sich das Wasser dann einen anderen Weg nach innen sucht?

Bin für jegliche Tipps dankbar!