

Schwellerrost am W110 200

Post by "Mathieu" of Oct 1st 2023, 9:12 am

Hallo,

Solchen Rost entsteht in der regel nur dadurch das sich Wasser unter die Kunststoff Schwellerabdeckung sammelt. Daher von ausser entstanden und den rest der Schweller kann durchaus voll in ordnung sein.

Gruesse Mathieu