

Mercedes 350 SL W 107 Automatikgetriebe Deckel undicht

Post by "Motorhog23" of Nov 28th 2023, 5:59 pm

Hallo Zusammen,

ich habe noch einen Mercedes 350 SL W 107 mit Automatikgetriebe. Deckel an der Seite hinter dem Stecker vom Anlassperrschalter da kommt auch im Stand ,kalter Motor, Öl raus. Habe nach einer Dichtung gesucht aber finde nix. Wie ist das aufgebaut? Kommt da eine Dichtung oder O-Ring rein.

Bitte um Hilfe!

Danke!

nette Gruesse

michael