

W124: Klima undicht <-> Armaturenbrett ausbauen

Post by "Pedram" of Jan 3rd 2024, 9:32 am

Hallo zusammen,

meine nächste Baustelle ist in Planung. Inzwischen kämpfe ich seit über 2 Jahren mit undichtem Klima-Kreislauf! Wenn das Kältemittel gefüllt wird, dauert ca. 2 Wochen, dann ist es wieder leer! Bisher habe ich alles ausprobiert, was zugänglich war.

-Die Leitungen im Motorraum sind geprüft und dicht.

-Kondensator wurde erneuert.

-Kompressor wurde erneuert (Denso)

-Nach diesen Aktionen one by one, war kurz alles gut, dann wieder leer!

Nach meinem Verständnis, muss die Undichtigkeit nur bei den Leitungen am Verdämpfer unter dem Armaturenbrett liegen, oder?

Armaturenbrett Ausbauen...meine Fresse! Ich habe ein Video bei Youtube gesehen, das ist wahrer Horror!

[Mercedes W124 Demontage des Armaturenbretts für Heizungskastenausbau \(Klimaverdampfer\). Dashboard - YouTube](#)

Bevor ich so eine Aktion starte, hat hier einer Erfahrung und kann Tipps geben, was ich evtl. noch am Klima-Kreislauf ausprobieren sollte?

Weitere Frage: Gibt es ,zum Armaturen Ausbauen eine Anleitung nach WIS?