

W108 Vorderachse revidieren

Post by "Insulaner" of Jan 13th 2024, 1:46 pm

Hallo Dennis,

zumindest die unteren sind ja in den Gewinden durch das Fahrzeuggewicht spielfrei verspannt. Es gibt von Mercedes eine technische Mitteilung zwecks häufiger Beanstandung des Spiels beim TÜV aus der Zeit. Soweit ich mich richtig entsinne sprach man dort von 1mm (!) zulässigen Radialspiels.

Wichtig bei den Achsen ist häufiges Abschmieren. Das ist einmal im Monat, bei erschwerten Bedingungen im Winter zweimal pro Monat. Siehe Betriebsanleitung.

Viele Grüße,

Hagen