

W110 Tacho zerlegen

Post by "Steampunk" of Jan 30th 2024, 10:32 pm

Die Links waren eine große Hilfe. Vielen Dank dafür. Immerhin habe ich jetzt das Kabel für die Handbremse gefunden. Auf der Leitung liegt bis zur Fassung ein Widerstand von 100 Ohm an. Deswegen hat es gestern beim Durchmessen nicht gepiepst. Den Anschluss für den Generator, versteckt sich immer noch.

Um die Sammlung der Einzelteile wieder zu reduzieren, habe ich wieder dem Zusammenfügen meines Puzzels begonnen. Zuvor habe ich noch mit Autopolitur die Kratzer aus der Plexiglasscheibe entfernt. Hätte gar nicht gedacht das dies so gut funktioniert. Es ist nur auf zupassen das keine Politur an das Plastik gerät. Für das Aufschieben des zweiten Seegerrings, für die unten vorhandenen Versteller, habe ich etliche Anläufe gebraucht. Aber jetzt sitzen die beiden Versteller wieder korrekt und die Versteller sitzen wieder gerade.



Für die Temperaturanzeige habe ich einen [Handwerker](#) gefunden, der mir die Temperaturanzeige auf ein Zimmerthermometer umbaut. Da bin ich gespannt, wie das dann in der Praxis funktioniert. Die Walze habe ich mit Absicht in dieser Position gesichert. Als kleines Kind fand ich diesen Übergang immer magisch, da ich mir den Farbumschlag nicht erklären konnte.

Gruß, Peter