

Frage zu Landrover Kupplung

Post by "Breiti" of Feb 17th 2024, 8:36 am

Haha,

Du bist wohl ein wenig masochistisch veranlagt.....

Landy und Alfa.

Sorry, nur Spaß

Sieht so aus als hätte die Feder komplett auf der Kupplung geschliffen.

Der Einschlag ist nicht nur an der einen Feder neben der sie liegt.

Ich gehe mal davon aus, das Auto hat kein 2 Massen Schwungrad?

Sonst würde ich mutmaßen dass sie daher kommt.

Breiti