

Om 615 macht laute schnarrende Geräusche

Post by "krohmie" of Feb 18th 2024, 1:27 pm

Mein Om 615 im /8 macht neuerdings im Teillastbereich und bei Schubbetrieb ein lautes schnarrende Geräusch.

Öl Druck ist da, Leistung (wenn man da beim 200D von reden kann) auch.

Es qualmt auch nicht mehr als sonst.

Kaltstartverhalten ist unverändert.

Laufleistung ca. 233.000

Hinweise auf mögliche Ursachen erwünscht.

Falls jemand da noch einen Werkstatt Tipp möglichst nahe 73230 Kirchheim /Teck (20km östlich von Stuttgart) hat wäre ich dankbar.

Bräuche das Auto derzeit alle 2 Wochen zum Hänger umstellen, da mein Alltagsauto keine AHK hat.

Danke für eure Hilfe.