

Hebebühnensicherung

Post by "linksausdreher" of Mar 1st 2024, 7:08 pm

Im Normalfall dürfte an der Kontaktstelle das Auto lackiert sein.

Zur Information: Das Foto habe ich aus dem PDF von Ulrich Schulz geklaut.

Sollte das ein Problem sein, bitte löschen.



Es lassen sich aber auch Dichtungspapier oder einfach 4 Unterlegscheiben pro Platte zur galvanischen Trennung bei unlackierten Fahrzeugen dazwischen montieren. 😊

Rostfreie Grüße,

Uwe