

W100 wird wiedererweckt - da kommt noch Einiges auf mich zu...

Post by "Breiti" of Mar 19th 2024, 7:16 am

ich denke, das Auto hat eine andere (kurze) Pumpe im Austausch gegen die lange bekommen.

Nach meinem Verständnis sollte bei diesem bj eine lange drin sein.

Aber die kurzen Pumpen hab es auch ohne angeschlossenen Bypass der dann verschlossen ist.

Breiti