

CO Wert einstellen am 280 SE W108 Bj. 72 USA

Post by "Thomas F." of Mar 24th 2024, 7:45 pm

[Quote from Uli Amman](#)

Hallo Thomas,

du findest die Anleitung für die Vorgehensweise ohne CO-Messgerät auch im Werkstatthandbuch.

Das folgende Video beschreibt ganz gut was man machen muss.

[Mercedes m130 mechanical fuel injection pump setting. Mercedes pagoda, 280se 280sel w108 w109 \(youtube.com\)](#)

Dies hatte bei mir nicht zum Erfolg geführt, entsprechend hatte ich die Einspritzpumpe bei Hans (auch ich bin mit ihm nicht verwandt oder verschwägert 😊), er hat sie überprüft und eingestellt seitdem funktioniert diese ohne Beanstandung. Die Überprüfung und Einstellung der ESP ist definitiv eine gute Investition.

Ich fahre viel im Stadtverkehr mit den normalen Kerzen und sie verrußen nicht.

Schönen Gruß

Uli

Display More

Halli Uli,

vielen Dank für den nützlichen Link. Ich hatte mir den schonmal angeschaut aber ab einen Punkt war ich raus.. Es hört sich alles sehr plausibel an aber alleine wollte ich da jetzt so nicht ran.... da hole ich mir lieber professionelle Hilfe und sehe das gleich als Lehrgang mit an 🙌👍👍

Ich hab schon mit Hans geschrieben und es wird wohl drauf hinauslaufen das Hans auch meine ESP mal genauer unter die Lupe nimmt 👍 😊

mfg

Thomas