

Kombi Instrument W123, 2. Serie

Post by "RoryW123" of Apr 1st 2024, 8:39 am

[Quote from StefanR](#)

Falls sich eine neue gebrauchte Platine lohnt, sind die Baujahrs abhängig? Oder ist bei den drei Anzeigen Wasser, Tank und Öldruck immer die Selbe verwendet worden?

Hallo Stefan,

es gibt verschiedene Ausführungen. In den ersten Jahren gab es keinen Lichtwarnsummer. Zu erkennen am fehlenden Relais an der Rückseite. Ab der dritten Serie fehlt der silberne Alu-Deckel in der Mitte. Es gab auch immer wieder mal Änderungen im Design. Benziner haben ab der 3. Serie diese Öko-Anzeige.

Gruß, Rory