

Komisches Geräusch W109 3.5 im Motorraum

Post by "Breiti" of Apr 2nd 2024, 1:42 pm

mach mal alle Keilriemen runter und lass ihn dann nochmal KURZ laufen.

Du kannst dem Motor ohne Probleme ohne Keilriemen kurz 10 20 Sekunden laufen lassen. Auch wenn die Wasserpumpe nicht abgetrieben wird.

Wenn das Geräusch noch da ist, würde ich mir Sorgen machen in die Werkstatt zu fahren.

Dann würde ich als nächstes die Steuer Kette Spannung kontrollieren .

Wenn das negativ ist mit dem endoskope in die Zylinder reinschauen.

Viel Glück