

# Komisches Geräusch W109 3.5 im Motorraum

Post by "Matzesdl" of Apr 5th 2024, 7:53 pm

Schleifgeräusche gefunden!!!

Hallo liebe Community,

Ich habe, wie mir empfohlen wurde die Aggregate "abgehört".

Klingen alle soweit i.O. bis auf den Luftpresser, der klingt bisschen anders.

Beim genauen Hinsehen habe ich Schleifspuren durch den Riemen der den Luftpresser antreibt gesehen.

Scheint so als wenn der Riemen flattert bzw. leicht verzogen ist, sodass er schleift. Das schleifen ist nicht kontinuierlich, sondern kommt alle paar Sekunden ca. 4...5 Sekunden.

1. Wie könnte ich das Problem beheben?
2. Kann die Antriebswelle des Luftpresser minimal schief sein?
3. Wodurch könnte das Problem entstanden sein?

Viele Grüße und einen schönen Start ins Wochenende.

Mathias

P.S. Man achte auf dem Abstand zwischen Riemen und Schleifstelle, d h. der Riemen muss "schwingen".

<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/25739-komisches-ger%C3%A4usch-w109-3-5-im-motorraum/&postID=244681#post244681>

