

# M189 mit Automatic stirbt beim Rangieren ab

Post by "Herb 108 250 Lexus" of Apr 11th 2024, 10:00 am

[Quote from nordhorst](#)

Hi Uli,

ohne mich da jetzt eingelesen zu haben, klingt das erstmal wie die Kombination aller Nachteile beider Systeme: Kontaktgehühner UND ggfs. irreparable Elektronik.

Kannst Du das kurz widerlegen?

Beste Grüße

Lutz

Display More

Moin Lutz,

Nicht zwangsweise, die kontaktgesteuerten elektronischen Systeme haben den Vorteil, daß nur ein sehr geringer Strom den Unterbrecher-Kontakt passiert, es gibt also keinerlei Abbrand an dieser Stelle. Was natürlich bleibt ist, daß man von Zeit zu Zeit den Nocken schmieren und den Schließwinkel kontrollieren sollte,

Gruß aus Singapur