

M189 mit Automatic stirbt beim Rangieren ab

Post by "MarcS" of Apr 12th 2024, 7:30 am

Hallo,

stimme Winfried vollumfänglich zu. Seit ca. 2 Jahren verbaut, alles bestens. Den Kondensator habe ich nur abgeklemmt, er ist noch am Verteiler montiert.

So ein unterbrechergesteuerter Originalverteiler ist wie eine mechanische Armbanduhr wunderbar puristisch.

Grüße

Marc