

# Unterdruckleitung Zündverteiler M180

Post by "Paelzer" of Apr 16th 2024, 10:39 pm

Wie von Michael dargestellt, ist es korrekt.

Der Anschluss am 2. Vergaser muss verschlossen werden.