

W115 - kein Bremsdruck

Post by "Mathieu" of Apr 19th 2024, 1:20 pm

Hallo Thomas,

Ich wurde leerpumpen ueber die hintere Bremszangen und dann neu nachfuellen. ggf. kann mann auch den behaelter von der Hbz abziehen und reinigen.

Gruesse Mathieu