

# W109 300 SEL M129 Fehlzündung

Post by "golfgtspecial" of Aug 8th 2024, 11:24 am

Hallo Ibo,

der Finger darf kein Spiel haben (hatte ich ja ganz oben schon als Fehlermöglichkeit aufgeführt).

Wenn man festgenug dreht, nimmt man die Fliehkraftverstellung mit, was dann den Eindruck erwecken könnte.

Anosnten sitz der Finger absolut fest in einer Position auf der Verteilerwelle.

Gruß Jan