

# W116 280S Leistung

**Post by "Pers2k" of Nov 26th 2024, 9:38 am**

Danke, habe nun auch festgestellt, dass wenn ich ruckartig Gas gebe, er stottert bzw. kurz nix macht und dann erst beschleunigt - vielleicht macht die 2.Stufe doch nicht so smooth auf?

LG  
omid