

# Instrumentenbeleuchtung

**Post by "ralfkaestel" of Jan 12th 2009, 4:27 pm**

Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, wenn die Instrumentenbeleuchtung komplett ausgefallen ist? Fahrzeug ist ein 450 SL Bj. 1974. Sämtliche Sicherungen in der Box (an der A-Säule Beifahrerfußraum) sind in Ordnung. Gibts noch irgendwo ne Sicherung, die dafür verantwortlich sein könnte?

Außerdem funktioniert die Beleuchtung der Mittelkonsole (Heizung/Gebälse/Klima) ebenfalls nicht. Der Automatikwählhebel dagegen wird beleuchtet 😞

Der Vollständigkeit halber sei Erwähnt, dass ich das Kombiinstrument unlängst ausgebaut habe, um das Blinker-Relais zu wechseln. Ob zum damaligen Zeitpunkt die Instrumentenbeleuchtung noch ging, kann ich aber nicht sagen. Der Wagen steht schon länger! Die Birnchen der Instrumentenbeleuchtung scheinen alle in Ordnung zu sein und die Kontrolllampen für Bremse, Fernlicht, Warnblinker gehen auch.

Bin ein wenig ratlos...

Ralf