

# Drehmomente

**Post by "Bos'n1006" of Jan 12th 2010, 10:17 pm**

Kopfschrauben M12 1.Stufe 40 Nm 2.Stufe 70 Nm 3. Stufe 110 Nm  
M 10 30 40 55

Buch dazu: So wird's gemacht Rüdiger Etzold ISBN 3-7688-0558-1